

УТВЕРЖДАЮ

Начальник территориального отдела
главного управления образования
администрации города
по Железнодорожному и Центральному
районам

Т.И.Олькайнен

«11» 01 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1
МБДОУ №12**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Красноярск «Детский сад №12 комбинированного вида»
- 1.2. Адрес объекта Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2652 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - да (нет); 9549 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989 года, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г - июнь 2016г., капитального- нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 комбинированного вида»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрации города Красноярск
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла Маркса, 93.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды; инвалиды с нарушениями зрения; слуха; дети с ОВЗ со специфическим расстройством артикуляции речи
- 2.6 Плановая мощность: 280 чел.,
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) из любого района города до остановки ул.Копыловский мост, автобусами № 89,71,34,85 , троллейбус №5, при движении гражданина от остановки автобуса «Копыловский мост» пройти до пешеходного перехода прямо по движению автобуса, перейти по переходу через дорогу (Копыловский мост), идти прямо до продовольственных ларьков, повернуть налево, пройти до угла дома № 9А , повернуть направо идти прямо до поликлиники «Стомалюкс» Менжинского 10Д, повернуть направо и дойти до ворот детского сада)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
- 3.2.4 Перекрестки: подземный пешеходный переход;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет (визуальная, акустическая, тактильная, нет)
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (высота бордюра), подъем для перехода проезжей части, спуск на пешеходную часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Варианты организации доступности оцениваются с учетом требований СП 35-101-2001 и СП 31-102-99, следующим образом:

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И - О, У,Г
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И- О, У,Г
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И- О, У,Г
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И- О, У,Г
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И- О,У,Г
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И- О,У, Г
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И – О,У,Г

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно (1. Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов. 2. Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б» (выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения);

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Орг
2	Вход (входы) в здание	ТР, Орг, ПСД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Орг, ПСД
4	Зона целевого назначения здания(целевого	ТР, Орг, ПСД

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, ПСД
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг
8	Все зоны и участки	ТР, Орг,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 г.- 2018г в рамках исполнения программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

– 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен частично всем (1. Соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. 2. Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» «выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется согласование.
(нужное подчеркнуть)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____ не имеется _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата <http://kartadostupnosti.ru/> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» февраля 2016г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «15» февраля 2016г.
3. Решения Комиссии объект доступен частично - избирательно от «15» февраля 2016г

Заведующий  Т.А. Петренич



СОГЛАСОВАНО

Красноярская региональная организация общероссийской Общественной организации

Председатель «Всероссийского общества инвалидов»  Зименко Г.В.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктура)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Красноярска «Детский сад №12 комбинированного вида»
1.2. Адрес объекта Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2652 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - да (нет); 9549 кв.м

1.4. Год постройки здания 1989 года, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016г., капитального- нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрации города Красноярска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла Маркса, 93.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды; инвалиды с нарушениями зрения; слуха; дети с ОВЗ со специфическим расстройством артикуляции речи

2.6 Плановая мощность: 280 чел.,

(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любого района города до остановки ул.Копыловский мост, автобусами № 89,71,34,85 и троллейбус №5, при движении гражданина от остановки автобуса «Копыловский мост» пройти до пешеходного перехода прямо по движению автобуса, перейти по переходу через дорогу (Копыловский мост), идти прямо до продовольственных ларьков, повернуть налево, пройти до угла дома № 9А, повернуть направо идти прямо до поликлиники «Стомалюкс» Менжинского 10Д, повернуть направо и дойти до ворот детского сада)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: наземный пешеходный переход;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет (визуальная, акустическая, тактильная, ; нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (высота бордюра), подъем для перехода проезжей части, спуск на пешеходную часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организация доступности ОСИ– форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Орг
2	Вход (входы) в здание	ТР, Орг , ПСД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Орг , ПСД
4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ТР, Орг , ПСД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, ПСД
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг
8	Все зоны и участки	ТР, Орг,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта российской Федерации согласовано

<http://kartadostupnosti.ru/>

Заведующий Петрович Татьяна Анатольевна тел. 246-00-55



(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБДОУ №12

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Красноярск «Детский сад №12 комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2652 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - да (нет); 9549 кв.м

1.4. Год постройки здания 1989 года, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016г., капитального- нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 10Б

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрации города Красноярск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла Маркса, 93.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любого района города до остановки ул.Копыловский мост, автобусами № 89,71,34,85 и троллейбус №5, при движении гражданина от остановки автобуса «Копыловский мост» пройти до пешеходного перехода прямо по движению автобуса, перейти по переходу через дорогу (Копыловский мост), идти прямо до продовольственных ларьков, повернуть налево, пройти до угла дома № 9А , повернуть направо идти прямо до поликлиники «Стомалюкс» Менжинского 10Д, повернуть направо и дойти до ворот детского сада)
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4 Перекрестки: наземный пешеходный переход;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет (визуальная , акустическая, тактильная, ; нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (высота бордюра), подъем для перехода проезжей части, спуск на пешеходную часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И - О, У, Г	1-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И- О, У, Г	6-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И- О, У, Г	10-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И- О, У, Г	16-23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И- О, У, Г	24-29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И- О, У, Г	7, 11, 30-31
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И – О, У, Г	32-34

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ объект доступен частично избирательно (1. Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (доступности мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов. 2. Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б» (выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения);

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Орг
2	Вход (входы) в здание	ТР, Орг, ПСД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Орг, ПСД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, Орг, ПСД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, ПСД
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг
8	Все зоны и участки	ТР, Орг,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2016г.-2017г** в рамках исполнения **программа «Доступная среда»** (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
– объект доступен частично всем (1. Соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. 2. Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» «выделены в уровне входной площадки специальные помещения,

зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется согласование.

(нужное подчеркнуть)

4.4.1. Согласование на комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование в вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __ Красноярская региональная организация общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

Сайт учреждения mdou12.ucoz.ru города Красноярска <http://kartadostupnosti.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

1	Территория, прилегающей к объекту	На	2	л
2	Входа(входов) в здание	На	2	л
3	Путей движения в здании	На	2	л
4	Зона целевого назначения объекта	На	5	л
5	Санитарно-гигиенических помещений	На	2	л
6	Система информации (в связи) на объекте	На	2	л
		На	2	л
	Результаты фотофиксации на объекте	На	9	л
	Позэтажные планы , паспорт БТИ	На	1	л

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы заведующий Петренко Г.А.

Члены рабочей группы: зам.зав.по УВР Гатина Р.Я.

учитель-логопед Белозорова А.В.

Воспитатель Мороз Г.Р.

Учитель-логопед Мостовая Д.А.

В том числе представители общественных организаций инвалидов

Красноярская региональная
организация общероссийской
Общественной организации

Председатель «Всероссийского общества инвалидов» Зименко Г.В.

Управленческое решение согласовано «15» февраля 2016г
(протокол № 1)

Комиссией (название) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 комбинированного вида» г.Красноярск

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «15» февраля 2016 г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10 «Б»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		6-7	-отсутствует информация об объекте; -отсутствует тактильная плитка перед входом на территорию объекта; -имеется перекладина под калиткой, создающая препятствия	Все	-установить информационный стенд об объекте; -замена входной группы; -установить тактильную плитку	ТСР, ТР, Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа	С	установить тактильные средства	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует парковка, нет выделенных мест для парковки автотранспорта для инвалидов	Все	Оборудовать устройство твердого покрытия с нанесением маркировки	Ремонт, Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, У)		6-7	Орг, ТСР, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Территория, прилегающая к зданию (участка)

Фото № 6-7



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «15» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10 «Б»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	-			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	-			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2-5	-отсутствует водоотвод; -отсутствует водосборная решетка; -информация об ОСИ - расположение ненормативное	Все	-расположить табличку об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,75м с дублированием рельефными знаками; -установка водосборной решетки; -установка	ТСР, ТР

							нормативного водоотвода	
2.4	Дверь (входная)	есть	2	<ul style="list-style-type: none"> - доводчик не функционирует; -отсутствует контрастная маркировка на двери; -отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проемом -порог 4 см. 	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> - отрегулировать доводчик; -нанести контрастную маркировку; -организовать преодоление барьера в виде порога посредством оказания ситуативной помощи 	Орг, Тр	
2.5	Тамбур	есть	3-5	<ul style="list-style-type: none"> -габариты тамбура не соответствуют нормативам(1,4x2,2 м) -доводчик не функционирует; -отсутствует контрастная маркировка; -отсутствует водосборная решетка; 	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> - отрегулировать доводчик; -нанести контрастную маркировку; -установить водосборную решетку 	Орг, ТР	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ-И (Г, О, У)		2-5	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Вход (вход) в здание

Фото №2-5





I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	29	10 15	-ширина путей движения в чистоте на некоторых участках менее 0,9м; -отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения движения и функциональным назначением помещений;	Все	-организовать обслуживание граждан на креслах-колясках в помениях, габариты путей несоответствуют нормативам; -разместить на путях движения цветковые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	Орг, ТР, ТСР

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	42	12	отсутствует пандус, подъемник. Не обозначено препятствие - лестница.	(К,О,С)	установить электроподъемник, поручни.	капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		Отсутствует	(К)	-	технически невозможен
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		Отсутствует	(К)	-	технически невозможен
3.5	Дверь	есть	41	11	120см	Все	-установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м. со стороны дверной ручки	Орг, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	27 33		не оборудованы пути эвакуации	Все	Обозначить пути эвакуации, оборудовать их световыми, звуковыми сигналами	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации
--	------------------------	------------	---------------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	29 42 41 27 33	10-15	Организовать мероприятия, приобретение ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технически невозможно.

– организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Фото №10-15





I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ №12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	учтен	плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			18	Дверные проемы шириной менее 0,9 м (только в спальне раскрывающиеся двери дают проем более 0,9 м).	К	<ul style="list-style-type: none"> - Расширить узкие дверные проемы; - Демонтировать пороги; - Предусмотреть не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости помещения; - Запланировать свободное пространство размером не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов) - Запланировать зону для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре; - При расстановке мебели учитывать 	Т,Р Орг.
				22	Порог и перепад высот на территории группы отсутствует, а у входной двери и двери в спальную комнату более 0,025 м.	К			
					Свободное пространство в группе зависит от расстановки столов и может соответствовать норме не менее 0,9 м на 1,5 м около столов. Для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске при компактном размещении мебели	К			

				<p>возможна площадь не менее 1,4 м в диаметре.</p> <p>Подходы к мебели доступны не во всей группе при необходимости разворота кресла-коляски на 90 гр. Высота столов над уровнем пола не более 0,8 м (от 53 до 58 см).</p>	<p>К</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p>возможность подходов к оборудованию и мебели: не менее 0,9 м; (при необходимости поворота кресла-коляски на 90° не менее 1,2 м).</p>	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		<p>Не выделены места для обслуживания инвалидов на кресле-коляске.</p> <p>Выход на сцену обеспечен. Отсутствуют места с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией.</p>	<p>К</p> <p>К</p> <p>Все</p>	<p>- Выделить в зале не менее 5 % мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (приобретение переносной индукционной системы, организация сурдоперевода);</p> <p>- Выделить в зале места для инвалидов на креслах-колясках.</p>	Орг.

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		19	<p>Информирующие обозначения помещения только зрительного содержания рядом с входной дверью, но на высоте более 1,75 м.</p> <p>Отсутствует дублирование необходимой зрительной информации звуковой, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.</p> <p>Покрытие пола в помещении не закреплены.</p> <p>Толщина ворса не более 0,013 м.</p> <p>Не предусмотрено распределение мест для обслуживания инвалидов на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода (не более</p>	Все	<p>- Установить информационные рельефные таблички рядом с каждой дверью на высоте от 1,4 до 1,75 со стороны дверной ручки;</p> <p>- Закрепить плотно покрытие пола в помещении;</p> <p>-Распределить места для обслуживания инвалидов на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода (не более 15 м от дверей помещения);</p> <p>-Повысить освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП.</p> <p>(перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не</p>	ТСР, Орг., ТР.	

				15 м от дверей помещения) Освещенность помещений и коммуникаций стандартная.	Все Все Все	должен быть более 1:4)	
--	--	--	--	---	---------------------------	------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (Кабинетная форма обслуживания)	ДЧ-И (О, Г, У)		18, 22, 19	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

Зона целевого назначения здания (Зальная форма обслуживания)	 ДЧ-И (О, Г, У)			Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (группы)	есть		16	<p>Индивидуальные шкафы совмещенные (для уличной и домашней одежды) высотой не более 1,3 м от пола (127-128 см).</p> <p>Расположение крючков в шкафчиках тоже соответствует норме на высоте до 1 м.</p> <p>Отсутствует нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне.</p> <p>Скамьи в гардеробе не соответствуют норме (скамья 33 /138см и пуфики 62/62см)</p> <p>Проходы между рядами для шкафов не соответствуют норме менее 2,4 м. Смотровые панели дверей на высоте 0.3-0,9 м от уровня пола не из ударопрочного</p>	<p>К,О,С</p> <p>К,О,С</p> <p>К,О</p>	<p>- Обеспечить нумерацию шкафов рельефную и на контрастном фоне;</p> <p>- Изготовить скамьи для гардероба в соответствии с нормой размером 0,6 на 0,8 м;</p> <p>- Обеспечить проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее 2,4 м;</p> <p>- Установить двери, полотно которых в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; а смотровые панели из прозрачного</p>	<p>ТСР, Орг., ТР</p>

			20	<p>материала.</p> <p>Нижняя часть полотна дверей не защищена противоударной полосой.</p> <p>Ручки дверей на высоте до 1 м , но круглые, трудно управляемые с обеих сторон.</p> <p>Возле столов не выделены места для инвалидов.</p>	<p>К,О</p> <p>К</p>	<p>ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола;</p> <p>- На дверях установить ручки, которые имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон и на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;</p>	
			23	<p>В спальне не закреплены места для инвалидов на креслах-колясках.</p>	<p>К</p>	<p>- Организовать питание инвалидов на креслах-колясках в специально отведенных доступных местах;</p>	
			17		<p>Все</p>	<p>- Спланировать свободный доступ инвалидов на креслах-колясках к спальным местам.</p>	
			21		<p>К</p>		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (Жилые помещения - группа)	ДЧ-И (О, Г, У)		16, 20, 23, 17, 21	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Фото №16, 17, 23



Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Фото №18-22



I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Менжинского, д.10 «Б»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	в т.ч.	плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			24-29	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствуют информационные обозначения; - отсутствуют крючки для костылей и трости; - отсутствуют поручни; - дверные ручки круглой формы 	Все	<ul style="list-style-type: none"> -установить информацию об объекте; -установить поручни рядом с сан.техническим оборудованием; -установить крючки для костылей и трости; -установить кнопку вызова персонала; 	<p>ТР, ТСП, Орг</p>

							заменить дверные ручки	
5.2	Душевая/ ванная комната	-			-		-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-			-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	15,14	24-29	Орг, ТСР, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Санитарно-гигиенические помещения.

Фото № 24-29





I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

___ МБДОУ № 12, г.Красноярск, ул.Межинского, д.10 «Б»

Наименование объекта, адрес

Белобородова

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		30-33 7	Отсутствует размещение визуальной информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	Орг, ТСР, ТР

6.2	Акустические средства	нет		14	Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		Орг, ТСР, ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация тактильными средствами	(С)	установить тактильную плитку	Орг, ТСР, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	+			Нарушены требования непрерывности информац			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информатизации на объекте	ДЧ-И (О,Г,У)	-	30-33, 7, 14	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 12 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
660001, г. Красноярск, ул. Менажского, 10 Б
тел. 246-00-55 E-mail: dou12krk@mail.ru
ОГРН 1022401789706 ИНН/КПП 2460044226/246001001

Утверждаю
Заведующий МБДОУ №12
Т.А. Петрович
№ 12 / 15.02.2016г

План-график
по организации и проведение работ по обеспечению доступности
объекта и услуг для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Виды работ	Срок исполнения	Ответственный
1	Территории, прилегающей к зданию (участка)	установка информационного стенда об объекте	2016г	Зам.заведующего по АХР
		-установить тактильную плитку	До 2022 г	
	Автостоянка и парковка	оборудовать устройство твердого покрытия с нанесением маркировки	2020г. По мере финансирования	Заведующий
2	Входа (входов) в здание	расположить табличку об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,75м с дублированием рельефными знаками;	2016г	Зам.заведующего по АХР
		-установка водосборной решетки;	2017г	Зам.заведующего по АХР
		отрегулировать доводчик; -нанести контрастную маркировку; -организовать преодоление барьера в виде порога посредством оказания ситуативной помощи	2017г	Зам.заведующего по АХР Зам.зав.по УВР
3	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	-разместить на путях движения цветные и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений	2017-2018гг	Зам.заведующего по АХР
		установить электроподъемник, поручни.	по мере финансирования	Заведующий Зам.зав. по АХР
		установить информационные рельефные таблички к	2017г	Зам.заведующего по АХР

		помещению (кабинет) рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м. со стороны дверной ручки		
		Обозначить пути эвакуации, оборудовать их световыми, звуковыми сигналами	2020г	Зам.заведующего по АХР
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- При расстановке мебели учитывать возможность подходов к оборудованию и мебели: не менее 0,9 м; (при необходимости поворота кресла-коляски на 90° не менее 1,2 м).	2016г.	Заведующий Зам.зав.по УВР
		- Организовать возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); взаимодействие через скайп-программу (ВОГ)	2016г	Заведующий Зам.зав.по АХР
		- Закрепить плотно покрытие пола в помещении;	2016-2017гг	
5	Санитарно-гигиенических помещений	установить информацию об объекте; -установить поручни рядом с сан. техническим оборудованием; -установить крючки для костылей и трости; -установить кнопку вызова персонала; заменить дверные ручки	до 2022г.	Зам.зав.по АХР
6	Системы информации на объекте	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	до 2022г.	Зам.зав.по АХР
		установить тактильную плитку		

Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ)

Виды работ , требующие материальных затрат по мере финансирования.